Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району
152300, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6

г.Тутаев « 05 » марта 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)
16 ч.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органов государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 9

по адресу: 152300, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Моторостроителей, д. 54;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района по пожарному надзору Лобановой Н.Г. № 9 от 30.01.2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» _____2019 г. с ____ час. ___мин. до ___ час.___ мин. Продолжительность: ___;
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 06.02.2019г. по 05.02.2019г. 20дней
(дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Распоряжение №9 от 30.01.2019г. получено 30.01.2019г. 15ч.00мин. директором Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Манокиной Еленой Викторовной Манокина
(заполняется при проведении выездной проверки) (ФИО (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Тутаевского района по пожарному надзору Баранов Вячеслав Владимирович.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Манокина Елена Викторовна, заместитель директора по безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Чернов Андрей Викторович.

(фамилия/имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации), присутствовавши при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района представляет собой отдельно-стоящее 3-х этажное здание (данное здание принадлежит на праве оперативного управления Муниципальному общеобразовательному учреждению средней школы № 6 Тутаевского муниципального района - свидетельство о государственной регистрации права от 05.02.2015г. серия 76-АВ №093394). Здания II степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля мягкая совмещенная. Здание введено в эксплуатацию (построено) в 1980 году. Отопление водяное от центральной котельной. Часть проектной документации на здание на момент проверки, предоставлена. Подъезд к зданию учреждения имеется с трех сторон. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара (далее СОУЭ) 3-го типа с выводом сигнала на пульт пожарной части в автоматическом режиме. Заключен контракт на техническое обслуживание с ООО СБ «Алгоритм» от 28.01.2019г. №272-19 СБ/07. АПС и СОУЭ в здании учреждения смонтирована в 2005году, находится в рабочем состоянии, требует капитального ремонта. В 2018году ООО СБ «Алгоритм» разработана проектная документация на АПС и СОУЭ по существующим нормам пожарной безопасности и требованиям. Наружное противопожарное водоснабжение образовательного учреждения предусмотрено от ПГ №22,№21,№43, имеется справка об их исправности ООО «Чистая вода» исх.№240 от 27.02.2019г..

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91*), а именно выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Замеры производились рулеткой 3м х 16мм фирмы matrix/

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не предоставлена уточненная Декларация пожарной безопасности в течении года со дня изменений, содержащихся в ней, в отношении объекта защиты.	ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №123-ФЗ Технический регламент о требованиях Пожарной безопасности в ред. Федерального закона от 10.07.2012г №117- ФЗ ст.64 ч.3.	заместитель директора по безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Чернов Андрей Викторович
2.	Двери, отделяющие лестничную клетку от коридора 1-го,2-ого,3-ого этажей (помещение №45 и помещение №47 1-ого этажа,	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	заместитель директора по безопасности Муниципального

	помещение №41 и помещение №37 2-ого этажа, помещение №37 и помещение №33 3-ого этажа, здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) не оборудованы устройствами для самозакрывания.	безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Чернов Андрей Викторович
3.	Двери, отделяющие лестничную клетку, от коридора 2-ого,3-ого этажей (помещение №28 и помещение №12 2-ого этажа, помещение №24 и помещение №10 3-ого этажа, здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) не оборудованы устройствами для самозакрывания.	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	заместитель директора по безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Чернов Андрей Викторович
4.	Двери, отделяющие лестничную клетку, от коридора 2-ого,3-ого этажей (помещение №31 и помещение №30 2-ого этажа, помещение №27 и помещение №26 3-ого этажа, здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) не оборудованы устройствами для самозакрывания.	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	заместитель директора по безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Чернов Андрей Викторович
5.	Отсутствуют двери, оборудованные устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, отделяющие лестничную клетку, от холла 1-ого, этажа (помещение №29 и помещение №17,№30 1-ого этажа, здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.)	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п.33, п.23д ППР РФ (Правила	МОУ СШ №6

		противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	
6.	На путях эвакуации в коридоре на 1 этаже (помещение №47 согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) установлены металлические ящики для одежды.	п.36б, п.33 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п.4.3.3 СП 1.13130.2009	МОУ СШ №6
7.	В актовом зале (помещение №34 согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) стулья не соединены между собой в ряд.	п.107 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	МОУ СШ №6
8.	В актовом зале (помещение №34 согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) на путях эвакуации второго эвакуационного выхода установлена ограждающая конструкция с проемом, являющимся эвакуационным, шириной 0,79м.(проектная документация на установку ограждающей конструкции отсутствует)	п.33 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.6.16,п.6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.1.12, п.8.1.13, п.8.1.22 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МОУ СШ №6
9.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения актового зала в помещение коридора 2-ого этажа (помещение №34, №33 в помещение №30 2-ого этажа согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) составляет 0,78м., что менее проектной ширины эвакуационного выхода (в проектной документации на здание школы типовой проект 224-1-194 данный проем запроектирован шириной 1.480м.)	п.33 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.1.12, п.8.1.22 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МОУ СШ №6
10.	В актовом зале (помещение №34 2-ого этажа согласно технического паспорта инв.номер	ст.134 п.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	МОУ СШ №6

	2494 от 11.09.2006г.) потолок (натяжной) отделан отделочным материалом , сертификат пожарной безопасности на отделочный материал не предоставлен.	требованиях пожарной безопасности»	
11.	В холе 1-ого этажа(помещение №17 1-ого этажа согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) на путях эвакуации колонны отделаны панелями декоративными для стен на основе древестноволокнистых плит сухого способа производства на который представлена декларация о соответствии №Д-RU.ПБ57.В.00536 согласно которого класс КМ5, что выше допустимого КМ1.	ст.134 п.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МОУ СШ №6
12	Электросветильник в помещении кабинета №310 (помещение № 7 3-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) не оборудован защитным плафоном	п.42в ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	заместитель директора по безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Чернов Андрей Викторович
13	Электросветильник в помещении тренерской спортивного зала на втором этаже (помещение № 38 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) не оборудован защитным плафоном	п.42в ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	заместитель директора по безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Чернов Андрей Викторович
14.	Средства автоматической противопожарной защиты не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в некоторых помещениях дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников; кабельные линии систем АПС и СОУЭ выполнены горючим не сертифицированным кабелем; в защищаемых помещениях	п. 61 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); ст. 83 п. 1, п.2, п.4, 5, п.9, п.10 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6, п. 14.2, п.14.3, п.13.13.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты.	МОУ СШ №6

	установлено по два дымовых извещателя; количество акустических модулей недостаточно, чтобы обеспечить уровень звукового давления согласно требований, автоматическая пожарная сигнализация не соответствует проектной документации.	Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1), п.4.3,п.4.4,п.4.8 СП3.1310.2009.	

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимы органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивши проверку:

государственный инспектор Тутаевского района

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

по пожарному надзору Баранов В.В.

(подпись)

«05» марта 2019г.

М.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы №6 Тутаевского муниципального района Манокина Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» марта 2019 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

8 (4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области