



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная д.6, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: ond.tutaev@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 9/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному общеобразовательному учреждению средней школе № 6 Тутаев-
ского муниципального района**

в лице директора Манокиной Елены Викторовны

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны от «30» января 2019 года № 9, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района, юридический адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 54; место фактического осуществления деятельности: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 54. (объект относящийся к категории высокого риска), в период с 06.02.2019 по 05.03.2019 г. (20 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Барановым Вячеславом Владимировичем здания, помещений в здании, документации, территории Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района по адресу: г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 54, совместно с директором Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Манокиной Еленой Викторовной, заместителем директора по безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Черновым Андреем Викторовичем.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предоставлена уточненная Декларация пожарной безопасности в	ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г.	15.07.2019г.	

	<p>течении года со дня изменений, содержащихся в ней, в отношении объекта защиты.</p> <p>Переработать декларацию пожарной безопасности на объект защиты Муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю школу № 6 Тутаевского муниципального района.</p>	<p>№69-ФЗ «О пожарной безопасности», №123-ФЗ Технический регламент о требованиях Пожарной безопасности в ред. Федерального закона от 10.07.2012г №117-ФЗ ст.64 ч.3.</p>		
2.	<p>Двери, отделяющие лестничную клетку от коридора 1-го,2-ого,3-ого этажей (помещение №45 и помещение №47 1-ого этажа, помещение №41 и помещение №37 2-ого этажа, помещение №37 и помещение №33 3-ого этажа, здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) не оборудованы устройствами для самозакрывания.</p> <p>Оборудовать двери, отделяющие лестничную клетку от коридора 1-го,2-ого,3-ого этажей (помещение №45 и помещение №47 1-ого этажа, помещение №41 и помещение №37 2-ого этажа, помещение №37 и помещение №33 3-ого этажа, здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) устройствами для самозакрывания.</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	15.07.2019г.	
3.	<p>Двери, отделяющие лестничную клетку, от коридора 2-ого,3-ого этажей (помещение №28 и помещение №12 2-ого этажа, помещение №24 и помещение №10 3-ого этажа, здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) не оборудованы устройствами для самозакрывания.</p> <p>Оборудовать двери, отделяющие лестничную клетку, от коридора 2-ого,3-ого этажей (помещение №28 и помещение №12 2-ого этажа, помещение №24 и помещение №10 3-ого этажа, здания согласно</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	15.07.2019г.	

	технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) устройствами для самозакрывания.			
4.	<p>Двери, отделяющие лестничную клетку, от коридора 2-ого,3-ого этажей (помещение №31 и помещение №30 2-ого этажа, помещение №27 и помещение №26 3-ого этажа, здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) не оборудованы устройствами для самозакрывания.</p> <p>Оборудовать двери, отделяющие лестничную клетку, от коридора 2-ого,3-ого этажей (помещение №31 и помещение №30 2-ого этажа, помещение №27 и помещение №26 3-ого этажа, здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) устройствами для самозакрывания.</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	15.07.2019г.	
5.	<p>Отсутствуют двери, оборудованные устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, отделяющие лестничную клетку, от холла 1-ого, этажа (помещение №29 и помещение №17,№30 1-ого этажа, здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.)</p> <p>Установить двери, оборудованные устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, отделяющие лестничную клетку, от холла 1-ого, этажа (помещение №29 и помещение №17,№30 1-ого этажа, здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.)</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п.33, п.23д ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p>	15.07.2019г.	
6.	<p>На путях эвакуации в коридоре на I этаже (помещение №47</p>	<p>п.36б, п.33 ППР РФ (Правила противопо-</p>	15.07.2019г.	

	<p>согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) установлены металлические ящики для одежды.</p> <p>Убрать с путей эвакуации коридора 1-ого этажа (помещение №47 согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) металлические ящики для одежды.</p>	<p>жарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п.4.3.3 СП 1.13130.2009</p>		
7.	<p>В актовом зале (помещение №34 согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) стулья не соединены между собой в ряд.</p> <p>Стулья соединить между собой в ряды в актовом зале (помещение №34 согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.).</p>	<p>п.107 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)</p>	15.07.2019г.	
8.	<p>В актовом зале (помещение №34 согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) на путях эвакуации второго эвакуационного выхода установлена ограждающая конструкция с проемом, являющимся эвакуационным, шириной 0,79м.(проектная документация на установку ограждающей конструкции отсутствует)</p> <p>В актовом зале (помещение №34 согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) в установленной ограждающей конструкции на путях эвакуации второго эвакуационного выхода выполнить эвакуационный проем расчетной шириной но не менее 1,2 м.</p>	<p>п.33 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.6.16,п.6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.1.12, п.8.1.13, п.8.1.22 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	02.12.2019г.	
9.	<p>Ширина второго эвакуационного выхода из помещения актового зала в помещение коридора 2-ого этажа (помещение №34, №33 в помещении №30 2-ого этажа согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) составляет 0,78м., что менее проектной ширины эвакуационного</p>	<p>п.33 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ</p>	02.12.2019г.	

	<p>выхода (в проектной документации на здание школы типовой проект 224-1-194 данный проем запроектирован шириной 1,480м.)</p> <p>Выполнить второй эвакуационный выход из помещения актового зала в помещение коридора 2-ого этажа (помещение №34, №33 в помещение №30 2-ого этажа согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) не менее проектной ширины эвакуационного выхода указанной в проектной документации на здание школы типовой проект 224-1-194.</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.1.12, п.8.1.22 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>		
10.	<p>В актовом зале (помещение №34 2-ого этажа согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) потолок (натяжной) отделан отделочным материалом, сертификат пожарной безопасности на отделочный материал не предоставлен.</p> <p>В актовом зале (помещение №34 2-ого этажа согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) потолок отделать отделочным материалом, класса пожарной опасности строительного материала не менее КМ1 с предоставлением сертификата пожарной безопасности на отделочный материал.</p>	<p>ст.134 п.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	02.12.2019г.	
11.	<p>В холе 1-ого этажа(помещение №17 1-ого этажа согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) на путях эвакуации колонны отделаны панелями декоративными для стен на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства на который представлена декларация о соответствии №Д-РУ.ПБ57.В.00536 согласно которого класс КМ5, что выше допустимого КМ1.</p> <p>Демонтировать отделочные панели класса пожарной опасно-</p>	<p>ст.134 п.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.07.2019г.	

	сти строительного материала КМ5 с колонн расположенных на путях эвакуации в холе 1-ого этажа(помещение №17 1-ого этажа согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.)			
12.	<p>Электросветильник в помещении кабинета №310 (помещение № 7 3-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) не оборудован защитным плафоном.</p> <p>Оборудовать защитным плафоном электросветильник в помещении кабинета №310 (помещение № 7 3-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.).</p>	п.42в ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.07.2019г.	
13.	<p>Электросветильник в помещении тренерской спортивного зала на втором этаже (помещение № 38 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.) не оборудован защитным плафоном.</p> <p>Оборудовать защитным плафоном электросветильник в помещении тренерской спортивного зала на втором этаже (помещение № 38 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2494 от 11.09.2006г.).</p>	п.42в ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.07.2019г.	
14.	<p>Средства автоматической противопожарной защиты не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в некоторых помещениях дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5м. до электросветильников; кабельные линии систем АПС и СОУЭ выполнены горючим не сертифицированным кабелем; в защищаемых помещениях установлено по два дымовых извещателя; количество акустических модулей недостаточно, чтобы обеспечить уровень звукового давления согласно требований,</p>	п. 61 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); ст. 83 п. 1, п.2, п.4, 5, п.9, п.10 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6, п. 14.2, п.14.3, п.13.13.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной за-	01.07.2020г.	

<p>автоматическая пожарная сигнализация не соответствует проектной документации.</p> <p>Произвести капитальный ремонт средств автоматической противопожарной защиты: установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности .</p>	<p>щиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1), п.4.3.п.4.4.п.4.8 СПЗ.1310.2009.</p>		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор
Тутаевского района Ярославской области
по пожарному надзору Баранов В.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности) _____ (подпись, заверенная печатью)

«05» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):
директор Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 6 Тутаевского муниципального района Манокина Елена Викторовна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)


_____ (подпись)

« 05 » марта 2019г.